

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0043-43	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: INSTALACION DE CUNETETA



FOTO 2: INSTALACION DE CUNETETA




FOTO 3: INSTALACION DE CANALES PARA AGUA PLUVIAL



FOTO 4: INSTALACION DE CANALES PARA AGUA PLUVIAL





FOTO 5: ELABORACION DE ESCENARIO



FOTO 6: ELABORACION DE ESCENARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0043-43	FECHA:	2/12/2024



FOTO 7: SELLADO DE VENTANA



FOTO 8: ESTRUCTURA DE METAL PARA SOPORTE DE TECHO



FOTO 9: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL. 26



FOTO 10: INSTALACION DE PARRILLA PARA CUNETA




FOTO 11: INSTALACION DE PARRILLA PARA CUNETA



FOTO 12: INSTALACION DE PARRILLA PARA CUNETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

