



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0045-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: Sustrucción de lamina



FOTO 2: Sustrucción de puerta de madera por metal



FOTO 3: Sustrucción de puerta de baño



FOTO 4: Reparación de muro perimetral



FOTO 5: Sustrucción de canales de baja de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Choc Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público