



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO PITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0047-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024




FOTO 1: Se observan paredes de madera de la cocina deteriorado



FOTO 2: Se observan láminas de cocina muy oxidados en su totalidad y necesita sustitución




FOTO 3: Se observan estructuras de madera de ventanas y techo que necesitan sustitución



FOTO 4: Se puede observar en la imagen las condiciones de las láminas y madera de estructura de techo deteriorados




FOTO 5: Se observa ventanas de cocina con malla, necesita sustitución los marcos y las mismas mallas



FOTO 6: Al momento de realizar los trabajos de sustitución de paredes es obligatorio reparar el piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ENRIQUE CHE CHOC

Firma y sello del Presidente de la OPF

