



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO PITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0047-43	FECHA:	25/06/2024



FOTO 1: Sustitución de Horcones y Paredes de Madera por Columnas de Concreto y Paredes de Block



FOTO 2: Sustitución de Estructura de Madera deteriorada por Madera Nueva



FOTO 3: Sustitución de Ventana



FOTO 4 : Sustitución de Láminas



FOTO 5: Sustitución de Ventana



FOTO 6: Reparación de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO PITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0047-43	FECHA:	25/06/2024



FOTO 7: Sustitución de Puertas



FOTO 8: Sustitución de Puertas



FOTO 9: Pinturas de Interior y Exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público