



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MARCAJAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0052-43	FECHA:	20/02/2024



sustitución de cerco de malla por muro perimetral de block





sustitución de cerco de malla por muro perimetral de block



sustitución de cerco de malla por muro perimetral de block



sustitución de cerco de malla por muro perimetral de block



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Coy Tz'i

Firma y sello del Presidente de la OPF



Norma Lorena Quib Chen

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

