



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE LOTE 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0053-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 7. PINTURA DE MUROS EXTERIORES.




FOTO 8. SUSTITUCION DE INODORO.



FOTO 9. REPARACION DE MALLA.



FOTO 10. REPARACION PLANCHA DE CONCRETO PATIO.



FOTO 11. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA.



FOTO 12.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rudi Wilfredo Ico de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE LOTE 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0053-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINAS



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTA.



FOTO 4. SUSTITUCION DE PORTON DE METAL.



FOTO 5. MANTENIMIENTO A BALCONES.



FOTO 6. SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Budi Wilfredo Ico de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

