

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapín Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0054-43	FECHA:	26/04/2024




Foto 1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto:2 sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.




Foto4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

