



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZULPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0055-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1 SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 2 SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 3 REPARACION DE PISO DE CEMENTO




Foto 4 reparacion de piso cera,ico




FOTO 5 PINTADO DE PAREDES



FOTO 6 SUSTITUCION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZULPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0055-43	FECHA:	20/02/2024








Foto 1 REPELLO DE PARED



FOTO 8 REPELLO DE PAREDES INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público