



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZULPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0055-43	FECHA:	3/06/2024



Foto #1 Construcción del espacio de 1 aula y direccion del centro educativo.



Foto #2 Seguimiento de la construcción del aula y la direccion del centro educativo.



Foto #3 Colocacion de lamina del techo de 1 aula y direccion del centro educativo.



Foto #4 Terminacion del entechado del aula y direccion del centro educativo.



Foto #5 Terminado de corredor y direccion del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

