



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD DE SEMOCOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE SEMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0057-43	FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES Y VENTANAS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CEMENTO




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

