



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO PLAN GRANDE, EL ESTOR, IZABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN GRANDE, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0062-43	FECHA:	22/04/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA ACANALADA ALUZINC CALIBRE 28.




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA ACANALADA ALUZINC CALIBRE 28.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DEL PORTÓN EN LA ENTRADA.




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DEL PORTÓN EN LA ENTRADA.



FOTO 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERA INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



FOTO 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERA INTERMEDIAS Y COLUMNAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Guillermo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

