



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO POLIGONO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POLIGONO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0063-43	FECHA:	27/02/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y LAMINAS



SUSTITUCION DE VENTANAS, PUERTAS Y REPELLO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO




Tirado de piso con torta de cemento




PINTADA DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



PINTURA DE MURO INTERIOR -EXTERIOR DE LETRINA Y PUERTAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

