



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO POMBAAQ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POMBAAQ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0064-43	FECHA:	27/02/2024



SUSTITUCION DE LETRINA POR SANITARIOS



SUSTITUCION DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POR BOMBA DE GASOLINA



SUSTITUCION DE PISO



Sustitución de pila por una pileta



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO DE COCINA Y SUSTITUCION DE LAMINASS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

