



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SEACACAR ARRIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACACAR ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0067-43	FECHA:	150/03/2024



FOTO 1: Sustitución de puertas EORM



FOTO 2: Sustitucion de puertas de baño



FOTO 3: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 4: Sustitucion de muro perimetral



FOTO 5: Sustitución de muro perimetral



FOTO 6: Sustitucion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

