



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR, IZABAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMANZANA CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0068-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA DE COCINA



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE PISO



FOTO 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

