



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Semuy I, Selepim	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy I, Selepim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0069-43	FECHA:	23/02/2024



Sustitución torta de tierra por piso de cemento



Pintura en muros exteriores e interiores



SERVICIO SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentin chub Tox

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

