



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Izabal | MUNICIPIO: | El Estor |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO TRES ARROLLOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TRES ARROLLOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0070-43 | FECHA: | 27/02/2024 |



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO, LAMINAS Y PUERTAS



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO , LAMIINAS PUERTAS Y PISO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|--|---|