



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM COMUNIDAD DE CHINACHABILCHOCH SAKIQUIB | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD DE CHINACHABILCHOC SAKIQUIB |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0071-43 | FECHA: | 5/06/2024 |



FOTO 1: Sustitucion de piso de concreto



FOTO 2: Sustitucion de piso de concreto



FOTO 3: Reparacion, sellado, fisuras de paredes



FOTO 4: Reparacion, sellado, fisuras de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

