



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA RUBELPEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUBELPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0075-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Sustitución de madera por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Caal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

