



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS PACAYAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0076-43	FECHA:	



SUSTITUCION DE LAMINA ZINC POR LAMINAS TROQUELADAS LEGITIMAS



SUSTITUCION DE DE ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

