



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BALDIO SETOLOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO SETOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0077-43	FECHA:	16/10/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES.



Foto 2: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE LAS AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: ENCAMINAMIENTO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MALLA / MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE F.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BALDIO SETOLOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO SETOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0077-43	FECHA:	16/10/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES.



Foto 2: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE LAS AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: REPELLO Y CERNIDO DE MURO EXTERIOR E INTERIOR DE LA LETRINA. PINTURA/ SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MALLA / MURO PERIMETRAL



Foto 6: ENCAMINAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  