



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO COTOXJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-03-0079-43	FECHA	28/08/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL




FOTO 2: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




FOTO 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Chob Pan
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público