

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COTOXJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0079-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



FOTO 2: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: INSTALACION DE CANALES DE LLUVIA



FOTO 5: REMODELACION Y LEVANTADO DE MURO PARA BAÑOS



FOTO 5: REMODELACION Y LEVANTADO DE MURO PARA BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Chub



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público