



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR, IZABAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIGUOYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0080-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIOES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público