



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SARABIO, CHACALTE LOTE DOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0081-43	FECHA:	14/11/2024.



FOTO 1 : LEVANTAMIENTO DE COLUMNA DE CONCRETO



FOTO 2: LEVANTAMIENTO DE COLUMNA DE CONCRETO.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

