



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUC CINCO (5)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0082-43	FECHA:	22/02/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA







FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

