



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0083-43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 4: Reparación de muro de contención




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Maria del Carmen Caal Caal Firma y sello del Presidente de la OPE	 Carlos Antonio Pen Cuz Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--