



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA LUCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0086-43	FECHA:	13 DE MAYO DE 2024



FOTO 1: Se puede observar área donde es necesario fundir banqueta para evitar que se deteriore más el piso en el corredor y contorno de las paredes de la escuela.



FOTO 2: Area deteriorada donde es obligatorio fundir banqueta para evitar que colapse el piso y las columnas de la escuela.



FOTO 3: Láminas y estructura de techo que necesitan sustitución o mantenimiento.



FOTO 4: Se observa una de las puertas deterioradas y necesita sustitución.





FOTO 5: Tazas sanitarias en mal estado, necesitan sustitución.



FOTO 6: Se puede observar puerta de los baños en mal estado. Es necesario sustituirlas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ANTONIO CHUB XI
Firma y sello del Presidente de la OPF

 JUAN DOMINGO COY CUCLIL
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

