



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA LUCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0086-43	FECHA:	15/08/2024



FOTO 1: FUNDICIÓN DE BANQUETA.



FOTO 2: FUNDICIÓN DE BANQUETA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS Y ESTRUCTURA DE TECHO.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL.




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE TAZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO.



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL DE SANITARIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Chob xí

Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan Domingo Coy Cuel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

