



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDÍO LAS QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0087-43	FECHA:	13 DE MAYO DE 2024



FOTO 1: Se puede observar paredes que necesitan repello



FOTO 2: Se puede observar el pésimo estado del servicio sanitario, es obligatorio su reparación o sustitución



FOTO 3: Se observan láminas acanaladas que necesitan sustitución



FOTO 4: Se observan estructura de soporte de madera, es necesario sustituirlas



FOTO 5: Se puede observar una pequeña galera en que actualmente se usa como cocina y se encuentra en muy mal estado



FOTO 6: Se puede observar las paredes, la taza y la plancha del sanitario en pésimo estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CARLOS QUEJAC

Firma y sello del Presidente de la OPA



VERÓNICA DEL CARMEN XOL GARCÍA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

