



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO LAS QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0082-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Repello en paredes de aula




Foto 2: Repello e instalacion de banqueta de corredor.



Foto 3: sustitucion de madera por metal




Foto 4: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Medicion para la cocina



Foto 6: Trabajo de columnas de concreto para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO LAS QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0087-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 7: Ejecucion de fosa septica.



Foto 8: Sustitucion de plancha de concreto para baño.





Foto 3: Sustitucion de paredes de sanitarios.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

