



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO LAS QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0087-43	FECHA:	19/08/2024



Foto1: Estructura de techo finalizada.



Foto 2: Finalizacion de repello de paredes del aula interno y externo.



Foto 3: Finalizacion de reparacion de cocina



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto de cocina.



Foto 5: Finalizacion de fosa septica.



Foto 6: Sustitucion de plancha de concreto y de taza de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la C.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
