



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Naranjal Yaxté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Naranjal Yaxté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 03 - 0088 - 43	FECHA:	22/02/2024




Cambio de láminas por laminas troqueladas y estructura metalicas



Cambio de ventanas por Valcones



Cambios de ventanas



Mantenimiento de puertas



Cambios de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saqueo Cucul Caal

Saqueo Cucul Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Valeriano Xol Chub

Valeriano Xol Chub

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

