



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN MARCOS RAXRUHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARCOS RAXRUHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0089-43	FECHA:	22/08/2024




FOTO 5: Sustitucion de Lamina



FOTO 2: Sustitucion de soporte de madera por metal



FOTO 3: Sustitucion de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

