

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARCOS RAXRUHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0089-43	FECHA:	12/11/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE MURO



FOTO 2: INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA.



FOTO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

