

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARCOS RAXRUHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0089-43	FECHA:	28/11/2024




FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE MURO



FOTO 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA




FOTO 4: INSTALACIÓN DE BALCONES




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---