



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO QUIXCHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0091-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2024



FOTO 1: Se observan las láminas que se necesitan sustituir



FOTO 2: Se observan las estructuras de techo de madera que necesita sustitución por estructura de metal




FOTO 3: Se observan las paredes que necesita repello




FOTO 4: Se puede observar las condiciones de las letrinas de la escuela, es obligatorio la sustitución




FOTO 5: Se observan el techo de los sanitarios totalmente deteriorado




FOTO 6: Estas tazas sanitarias, paredes y piso de madera necesitan la sustitución de manera obligatoria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

HENRY GABRIEL XOL QUINICH

Firma y sello del Presidente de la OPR



MAURICIO CHUB BAC

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

