



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAUCE SECHINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAUCE SECHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0092-43	FECHA:	20/02/2024




FOTO 1 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL




FOTO 2 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



FOTO 3 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO




FOTO 4 PINTADO DE PAREDES



FOTO 5 REPELLO DE PAREDES



FOTO 6 REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAUCE SECHINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAUCE SECHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0092-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 7 SUSTITUCION DE PORTON




FOTO 8 REPELLO DE PARED



FOTO 9 REPARACION DE TORTA DE CEMENTO DE PATIO



FOTO 10 REPELLO Y SUSTITUCION DE VENTANAS

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Handwritten Signature]*