



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAUCE SECHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAUCE SECHINA	FECHA:	3/06/2024



Foto # 1 Sustitucion de valcones



Foto # 2 Sustitucion de piso ceramico.



Foto # 3 Sustitucion de piso de torta de cemento




Foto # 4 Pintado de paredes





Foto # 5 Repello de paredes



Foto # 6 Reparacion de losa de corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

