



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHINAPENCALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINAPENCALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0094-43	FECHA:	20/05/2024



FOTO 5: Sustitucion de Lamina



FOTO 2: Sustitucion de soporte de madera por metal



FOTO 3: Sustitucion de Puertas de metal



FOTO 4: Sustitucion de Puertas de Servicio Sanitario



FOTO 4: Reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eva señora Rox Pop

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

