



Ministerio de Educación
C O U R U

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RUBELHO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELHO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0095-43	FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELEADA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA



FOTO 3: FABRICACION DE MURO Y REPELLO, TORTA DE PISO



FOTO 4: FABRICACION DE MURO Y REPELLO, TORTA DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

