



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO SAN LUIS CHACPOELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis Chacpoela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0096-43	FECHA:	30/08/2024



Foto No. 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto No. 2. Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto. No. 3. sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto No. 4. Sustitución de balcones de metal





Foto No. 5. Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---