



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0098-43	FECHA:	20/02/2024



Sustitución de láminas, por láminas troquelada aluzinc C26



Sustitución de láminas, por láminas troquelada aluzinc C26



Sustitución de piso de tierra por Torta de cemento



sustitución de estructura de soporte de techo de madera



sustitución de estructura de soporte de techo de madera



Sustitución de láminas, por láminas troquelada aluzinc C26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Choc Pop

Firma y sello del Presidente de la OPE



David Coc Pop

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

