



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0103-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO: LAMINAS ACANALADAS EN MAL ESTADO.



FOTO 2: ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO.




FOTO 3: PUERTAS PRINCIPALES EN MALAS CONDICIONES.




FOTO 4: AULAS SIN BALCONES.



FOTO 5: REMODELACION DE COLUMNAS Y VIGAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

