



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0103-43	FECHA:	10/03/2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS.



FOTO 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



FOTO 3: FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTAS PRINCIPALES.



FOTO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: REMODELACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

