



Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0103-43	FECHA:	8/04/2024




FOTO 1: INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS.



FOTO 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



FOTO 3: FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTAS PRINCIPALES.





FOTO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL




FOTO 5: REMODELACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

