

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 AV 3-79 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	26/08/2024



FOTO 1: REPARACION DE PISO DE GRANITO



FOTO 2: SUSTITUCION DE SANITARIOS



FOTO 3: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL






Foto 5: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

