Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE CANTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0121-45	FECHA:	15/03/2024

FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA

FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL

FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma yolanda choc
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público