

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-03-0125-45	FECHA	27/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 4: REPARACION DE PISO TORTA



Foto 5: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6: SUSTITUCION DE CANALES DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Teresa Oboc choc
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público