



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL Estor |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria "Argelia Esther Garcia Curley" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Bongo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0127-45 | FECHA: | 20/02/2024 |



FOTO 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 3: Cuneta de Concreto



FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores





FOTO 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio d tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura a puertas servicios sanitarios)



FOTO 5: Sustitucion inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL Estor |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria "Argelia Esther Garcia Curley" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Bongo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0127-45 | FECHA: | 20/02/2024 |



FOTO 6: Mantenimiento a portone de metal



FOTO 7: Reparación de cerco



FOTO 8: Sustitucion de focos ahorradores




FOTO 8: Sustitucion de plafoneras



FOTO 8: Sustitucion interruptores simples



FOTO 8: Sustitucion tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | El Estor |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria "Argelia Esther Garcia Curley | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Bongo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-3-0127-45 | FECHA: | 20/02/2024 |




FOTO 8: Sustitucion de filpones



FOTO 8: Reparacion de Cableado Electrico



FOTO 9: Repello en Muro de pared



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

